

▶ LIPIEC 2024

RAPORT

SPACER BADAWCZY ULICAMI SIEWIERZA



OPRACOWANIE:
Karolina Ginejko
Grzegorz Wójkowski

G | M | F


Wprowadzenie

W środę 12 czerwca 2024 r. **przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides** wraz z mieszkańcami przeprowadzili „spacer badawczy” ulicami **Siewierza**. Spacer badawczy jest jedną z technik konsultacji społecznych wykorzystywaną do mapowania konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz badania odczuć i potrzeb badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni.

Spacer badawczy miał na celu przyjrzeć się przestrzeni publicznej w Siewierzu m.in. pod kątem stanu nawierzchni (m.in. jakość chodników, krawężniki), małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie uliczne, stojaki na rowery) czy ewentualnych skupisk śmieci pod kątem dostępności miasta do **osób ze szczególnymi potrzebami**.

Osoba ze szczególnymi potrzebami to ktoś, kto z powodu swoich cech fizycznych, psychicznych lub sytuacyjnych musi podejmować dodatkowe działania lub korzystać z dodatkowych środków, aby pokonać przeszkody i uczestniczyć w różnych aspektach życia na równi z innymi. Mogą to być osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale nie tylko. Do tej grupy zaliczają się bowiem także kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, seniorzy, osoby z większym bagażem czy z różnymi kontuzjami.

Spacer badawczy zorganizowany został w ramach projektu **Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w ośmiu gminach powiatu będzińskiego** finansowanego z dotacji przyznanej przez German Marshall Fund of the United States oraz USAID.



Zdjęcie 1: Trasa spaceru badawczego

WNIOSKI ZE SPACERU



Zdjęcie 2: Ławka na skwerku obok Urzędu Miasta i Gminy.

STAN FAKTYCZNY: Ławka na której można usiąść i odpocząć.

REKOMENDACJE: Ustawienie obok kosza na śmieci.



Zdjęcie 3: Stojaki na rowery przy Urzędzie Gminy.

STAN FAKTYCZNY: Stojaki na rowery, które umożliwiają bezpieczne zaparkowanie.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcia 4 i 5: Wejście do Urzędu Gminy i Miasta.

STAN FAKTYCZNY: Podjazd umożliwiający dostęp do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 6: Parking przy Urzędzie Gminy.

STAN FAKTYCZNY: Parking dla osób z niepełnosprawnością, który umożliwia im zaparkowanie samochodu w sąsiedztwie budynku.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 7: Chodnik na ulicy Zbigniewa Oleśnickiego.

STAN FAKTYCZNY: Brak obniżenia na chodniku, co uniemożliwia wejście na niego osobom na wózkach inwalidzkich, a także znacząco utrudnia osobom starszym czy prowadzącym wózki dziecięce.

REKOMENDACJE: Obniżenie chodnika.



Zdjęcie 8: Chodnik wzdłuż ulicy Zbigniewa Oleśnickiego.

STAN FAKTYCZNY: Nawierzchnia chodnika w bardzo dobrym stanie, brakuje jednak na nim ławek.

REKOMENDACJE: Ustawienie 1-2 ławek, aby osoby zmęczone mogły sobie na nich usiąść i odpocząć.



Zdjęcie 9: Przejście dla pieszych na ulicy Zbigniewa Oleśnickiego.

STAN FAKTYCZNY: Zbyt wysoki próg przy przejściu dla pieszych, brak pola uwagi.

REKOMENDACJE: Obniżenie progu, stworzenie pola uwagi.



Zdjęcie 10: Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury.

STAN FAKTYCZNY: Ścieżka rowerowa dzięki czemu można bezpiecznie jeździć na rowerze.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 11: Przejście dla pieszych na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury.

STAN FAKTYCZNY: Przejście dla pieszych na ścieżce rowerowej, dzięki czemu można bezpiecznie przejść, brakuje jednak pól uwagi.

REKOMENDACJE: Stworzenie pól uwagi.



Zdjęcie 12: Chodnik wzdłuż ulicy Częstochowskiej.

STAN FAKTYCZNY: Zniszczona nawierzchnia chodnika, która może być niebezpieczna dla przechodniów.

REKOMENDACJE: Naprawienie nawierzchni chodnika.



Zdjęcie 13: Przystanek na Rynku.

STAN FAKTYCZNY: Przystanek autobusowy z ławeczką oraz zadaszaniem, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą usiąść czekając na autobus.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 14: Przejście dla pieszych na Rynku.

STAN FAKTYCZNY: Zbyt wysoki próg przy przejściu dla pieszych, brak pola uwagi.

REKOMENDACJE: Obniżenie progu, stworzenie pola uwagi.



Zdjęcie 15: Fontanna na Rynku.

STAN FAKTYCZNY: Brak ławek żeby usiąść przy fontannie.

REKOMENDACJE: Zamontowanie ławek.



Zdjęcie 16: Parking dla osób z niepełnosprawnością.

STAN FAKTYCZNY: Parking dla osób z niepełnosprawnością, który umożliwia im bezpieczne zaparkowanie na Rynku.


REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 17: Stojaki na rowery na Rynku.

STAN FAKTYCZNY: Stojaki na rowery, które umożliwiają bezpieczne zaparkowanie.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 18: Ławki na Rynku i kosz na śmieci.

STAN FAKTYCZNY: Ławka na której można usiąść i odpocząć oraz kosz na śmieci gdzie można wyrzucić śmieci.


REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 19: Przystanek Siewierz Dom Kultury.

STAN FAKTYCZNY: Przystanek autobusowy z ławeczką oraz zadaszaniem, gdzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą usiąść czekając na autobus oraz Tablica Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 20: Stojaki na rowery przy Punkcie Obsługi Podróżnych.

STAN FAKTYCZNY: Stojaki na rowery, które umożliwiają bezpieczne zaparkowanie.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 21: Darmowa czynna łazienka w Punkcie Obsługi Podróżnych.

STAN FAKTYCZNY: Łazienka, z której mogą skorzystać osoby czekające na autobus.


REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 22: Wejście do miejsko – gminnej biblioteki publicznej.

STAN FAKTYCZNY: Wejście do biblioteki po schodach, co uniemożliwia skorzystanie z niej osobom ze szczególnymi potrzebami.

REKOMENDACJE: Dostosowanie wejścia do osób ze szczególnymi potrzebami.



Zdjęcie 23: Wejście do miejsko – gminnego centrum kultury sportu i turystyki.

STAN FAKTYCZNY: Wejście do centrum sportu po schodach, co uniemożliwia skorzystanie z niej osobom ze szczególnymi potrzebami.


REKOMENDACJE: Dostosowanie wejścia do osób ze szczególnymi potrzebami.



Zdjęcie 24: Stojaki na rowery przy bibliotece i centrum sportu.

STAN FAKTYCZNY: Stojaki na rowery, które umożliwiają bezpieczne zaparkowanie.

REKOMENDACJE: Brak



Zdjęcie 25: Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej

STAN FAKTYCZNY: Winda, która umożliwia skorzystanie z ośrodka osobom ze szczególnymi potrzebami.

REKOMENDACJE: Brak